

Использование SOLOVE F5



A Коротко нажмите один раз для включения первой скорости. Сила воздушного потока минимальная.



B Коротко нажмите второй раз для включения второй скорости. Сила воздушного потока средняя.



C Коротко нажмите третий раз для включения второй скорости. Сила воздушного потока максимальная.



D Коротко нажмите четвертый раз для выключения вентилятора.

* Продолжительное нажатие в течение 1,5 с вкл / выкл. функцию автоматического поворота. Короткое нажатие на кнопку питания изменяет силу воздушного потока. При регулировке горят белые индикаторы соответствующей скорости.

Функция автоворотения/Индикатор состояния



E Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1,5 с на любой скорости, для включения автоматического вращения вентилятора. Нажмите второй раз в течение 1,5 с для выключения автоматического вращения.

При заряде мигает красный индикатор. Когда аккумулятор полностью зарядится, красный индикатор будет гореть непрерывно. Когда уровень заряда ниже 5%, красный индикатор будет мигать.

Перед использованием на первой скорости батарея должна заряжаться 10 ~ 20 минут до начала использования (пожалуйста, убедитесь, что напряжение составляет 5 В и выше 1 А), для использования второй и третьей скорости батарея должна заряжаться примерно полчаса до включения.

LESS-
BUT BETTER

/
Меньше, Но Лучшее

Xiao
mi-rus

Наименование продукта/Product Name	Model/Fan Product Model
Потребляемая мощность/Power	5 Вт (макс.)
Время работы/Operating Time	3-12 часов
Вес/Weight	522 г
Емкость аккумулятора/Battery Capacity	3900-4000 мАч
Размеры/Size	134×180×310.5 мм
Зарядка/Input	DC 5 В=0.8 А
Время зарядки/Charging Time	Около 6 часов
Соответствие стандартам/Executive standard	GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008

Внимание.

- Не используйте вентилятор поблизости источников тепла, высокого напряжения; не позволяйте детям играть в вентилятор; не бейте вентилятор во время использования.
- Не разбирайте вентилятор самостоятельно; не помещайте вентилятор во влажную среду.
- Не используйте со снятой защитной решеткой.
- Не позволяйте детям младше 10 лет пользоваться устройством самостоятельно, не проглатывайте частицы рабочего вентилятора пальцами или другими предметами.
- Не используйте вентилятор в электростатическом поле, так как статическое электричество может повредить электронные компоненты устройства.
- Если вентилятор не заряжается, пожалуйста, замените зарядное устройство или кабель и попробуйте еще раз.

Наименование и содержание опасных веществ в продукте

Эта форма заполняется в соответствии с SJ/T 11364. О' указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах компонента ниже предельных требований, указанных в GB / T 26572.


X : Указывает, что содержание опасного вещества, в крайней мере, в одном из гомогенных материалов компонента превышает требования, указанные в GB / T 26572, и в настоящее время в отрасли не существует продуманной альтернативы, и она соответствует требованиям директивы ЕС RoHS по защите окружающей среды. .

Часть	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Корпус	x	o	o	o	o	o
Упаковка	o	o	o	o	o	o
Аксессуары	o	o	o	o	o	o


Руководство пользователя

⚠ Благодарим за ваш выбор нашей продукции.
Пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя и обращайтесь к нему в случае возникновения вопросов.

Внешний вид



Наше видение:
Продукция Soloве становится частью жизни
0,3 миллиардов представителей
среднего класса и дарит им
более высокое качество жизни



⚠ Пожалуйста, не разбирайте двигатель вентилятора и не мойте вентилятор водой.
Пожалуйста, протрите вентилятор влажной салфеткой или сухой тряпкой.

LESS-
BUT BETTER*

Xiao
mi-rus

Наша миссия:
Мы без устали проектируем и разрабатываем
отличные продукты, которые просты
в использовании и, в то же время, эстетичны.
Пусть каждый наслаждается высоким качеством
жизни благодаря этим технологиям.

Наше видение:
Продукция Soloве становится частью жизни
0,3 миллиардов представителей
среднего класса и дарит им
более высокое качество жизни

© Ⓛ ⓘ

*Меньше. Но Лучшее